

調查日期：113.10.29		處所名稱：清聖宮		調查員：黃怡勳	
基本資料	地址：彰化縣社頭鄉清水村清興路 50 巷 71 號		座標系統：TWD97 X: 210098.69 Y: 2642772.27		
	處所管理單位：社頭鄉公所社會課				
	管理人資訊 1	姓名：陳進永	職稱：	電話：04-8736944、0910-462051	
	管理人資訊 2	姓名：	職稱：	電話：	
	管理人資訊 3	姓名：	職稱：	電話：	
	<input checked="" type="checkbox"/> 室內 建物名稱：清聖宮飯廳 面積：約 98 m ² 建物總樓層數：__1__ 樓 可收容空間所在樓層：__1__ 樓		<input type="checkbox"/> 室外 開放空間名稱：_____ 面積：_____ m ²		
是否曾有橋樑或路斷形成孤島經驗： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> (1) _____ (路名) 路：K+_____ ~K+_____ <input type="checkbox"/> (2) 橋：_____ (橋名)					
🌊 淹水災害 🌊					
災害調查	1. 是否位於 500mm/24hr 淹水災害潛勢區		淹水災害歷史災情狀況描述：		
	<input checked="" type="checkbox"/> 是：淹水深度__0-0.3__ 公尺 <input type="checkbox"/> 否				
	2. 是否鄰近溪流、大排				
	<input type="checkbox"/> 是：距離 _____ 公尺 <input type="checkbox"/> 否				
3. 是否位於地勢低窪處					
<input type="checkbox"/> 是：落差_____ 公尺 <input type="checkbox"/> 否					
4. 近 5 年是否曾經淹(積)水					
<input type="checkbox"/> 是：0.5 公尺以上____次 <input type="checkbox"/> 否 0.5 公尺以下____次					

各項設施調查	4.電腦及周邊設備 <input type="checkbox"/> 有： <input type="checkbox"/> 桌上型電腦_____台 <input type="checkbox"/> 網路線_____條 <input type="checkbox"/> 印表機_____台 <input type="checkbox"/> wifi 或無線網路 <input type="checkbox"/> 電視機_____台 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	5.不斷電設備 <input type="checkbox"/> 有： <input type="checkbox"/> 緊急發電設備_____台(是否備有油料： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否) <input type="checkbox"/> UPS 不斷電系統_____台 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	6.消防設備 <input checked="" type="checkbox"/> 有： <input checked="" type="checkbox"/> 滅火器設備_____ 5 _____ 個 <input checked="" type="checkbox"/> 消防栓_____ 1 _____ 個 <input type="checkbox"/> 防火毯_____條 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/> 無		
	7.其他設備 <input checked="" type="checkbox"/> 飲水機_____ 1 _____ 台 <input checked="" type="checkbox"/> 擴音器_____ 1 _____ 台 <input type="checkbox"/> 延長線_____條 <input type="checkbox"/> 其他：		
	8. 是否有設置防災避難看板： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	9.無障礙設施： <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 <input checked="" type="checkbox"/> 出入口 <input type="checkbox"/> 室內通路走廊 <input type="checkbox"/> 室外通路走廊	10.嬰幼兒避難設施： <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
維生系統調查	1.供水系統檢查 (1)水壓是否正常 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法_____		
	(2)水管、水龍頭等有無漏水或不通情形 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否：後續處理方法_____		
(3)水質是否良好： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法_____			
(4)排水功能是否良好： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法_____			
(5)飲用水設備是否正常且水質是否良好 <input type="checkbox"/> 無此設施 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法_____			
2.供電系統檢查 (1)總電源開關可否正常運作 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法_____			
(2)燈管及照明設備是否正常 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法_____			
(3)插座線路是否正常 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法_____			
(4)路燈是否維護良好 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法_____			

物資

無

處所內部照片







處所外部照片





避難收容處所照片



土石流防災社區避難收容處所整備調查表



調查日期：113.10.29		處所名稱：清水國小		調查員：黃怡勳	
基本資料	地址：彰化縣社頭鄉山腳路一段 486 號			座標系統： X: 23.889445887353368, Y: 120.6097928376994	
	處所管理單位：總務處				
	管理人資訊 1	姓名：王銘聖	職稱：總務主任	電話：04-8731285#703	
	管理人資訊 2	姓名：	職稱：	電話：	
	管理人資訊 3	姓名：	職稱：	電話：	
	<input checked="" type="checkbox"/> 室內 建物名稱：無適合之空間 面積： 平方公尺 建物總樓層數： 層 可收容空間所在樓層： 樓			<input checked="" type="checkbox"/> 室外 開放空間名稱：操場 面積：1600 平方公尺	
是否曾有橋樑或路斷形成孤島經驗： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> (1) _____ (路名) 路：K+ _____ ~K+ _____ <input type="checkbox"/> (2) 橋： _____ (橋名)					
災害調查	 淹水災害 				
	1. 是否位於 500mm/24hr 淹水災害潛勢區 <input type="checkbox"/> 是：淹水深度 0-0.3 公尺 <input checked="" type="checkbox"/> 否 2. 是否鄰近溪流、大排 <input type="checkbox"/> 是：距離 _____ 公尺 <input checked="" type="checkbox"/> 否 3. 是否位於地勢低窪處 <input type="checkbox"/> 是：落差 _____ 公尺 <input checked="" type="checkbox"/> 否 4. 近 5 年是否曾經淹(積)水 <input type="checkbox"/> 是：0.5 公尺以上 _____ 次 <input checked="" type="checkbox"/> 否 0.5 公尺以下 _____ 次			淹水災害歷史災情狀況描述：	
1. 是否曾因地震造成龜裂(>1cm) <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 2. 是否曾經做過耐震評估 <input checked="" type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 無疑慮 <input type="checkbox"/> 有疑慮 <input type="checkbox"/> 否 3. 距離最近之第 1 類活動斷層 20 公尺 () 4. 距離最近之第 2 類活動斷層 _____ 公尺			地震災害歷史災情狀況描述：		



 土石流災害 	
	近年土石流災害歷史災情狀況 描述：
<p>1. 是否位於坡地陡峭區(>30度) <input type="checkbox"/> 是：約 度 <input type="checkbox"/> 否</p> <p>2. 是否位處或鄰近地質災害潛勢地區 <input checked="" type="checkbox"/> 是： 潛勢 <input type="checkbox"/> 否 距離 公尺</p> <p>3. 是否位處或鄰近土石流潛勢溪流影響範圍 <input type="checkbox"/> 是： 公尺 <input checked="" type="checkbox"/> 否</p> <p>4. 近年是否曾經發生土石流災害 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否</p>	
各項設施調查	<p>1. 照明通風：</p> <p>(1) 照明設備 有：(A) 一般照明 盞 (B) 緊急照明 盞 <input checked="" type="checkbox"/> 無</p> <p>(2) 通風設備 (含通風口、電風扇及空調設備) 有：(A) 通風口 處 (B) 電風扇 台 (C) 吊扇 台 (D) 空調設備 台 (E) 抽風扇 台 <input checked="" type="checkbox"/> 無</p>
	<p>2. 盥洗衛浴：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 有：<input checked="" type="checkbox"/> 洗手臺 2 座 熱水器設備 台 淋浴間 間(男 間；女 間) <input checked="" type="checkbox"/> 廁所：男廁 6 間 (含小便斗) 女廁 7 間 殘障專用廁：男 1 間、女 1 間</p> <p><input type="checkbox"/> 無</p>
	<p>3. 通訊設施 (含市內電話、無線電及衛星電話)：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 有：(A) 市內電話 1 台 (B) 無線電 6 台 (C) 衛星電話 0 部 (D) 傳真機 1 台</p> <p><input type="checkbox"/> 無</p>
各項設施調查	<p>4. 電腦及周邊設備</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 有：<input type="checkbox"/> 桌上型電腦 台 <input type="checkbox"/> 網路線 條 <input type="checkbox"/> 印表機 台 <input type="checkbox"/> wifi 或無線網路 <input checked="" type="checkbox"/> 電視機 1 台</p> <p><input type="checkbox"/> 無</p>
	<p>5. 不斷電設備</p> <p><input type="checkbox"/> 有：<input type="checkbox"/> 緊急發電設備 _____ 台 (是否備有油料：<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否) <input type="checkbox"/> UPS 不斷電系統 _____ 台</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 無</p>
	<p>6. 消防設備</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 有：<input checked="" type="checkbox"/> 滅火器設備 15 個 <input type="checkbox"/> 消防栓 個 <input type="checkbox"/> 防火毯 條 <input type="checkbox"/> 其他：</p> <p><input type="checkbox"/> 無</p>

	7.其他設備 <input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 8 台 <input type="checkbox"/> 擴音器 台 <input type="checkbox"/> 延長線 條 <input type="checkbox"/> 其他：	
	8. 是否有設置防災避難看板： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	9.無障礙設施： <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 <input checked="" type="checkbox"/> 出入口 <input type="checkbox"/> 室內通路走廊 <input type="checkbox"/> 室外通路走廊
	10.嬰幼兒避難設施： <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	
維生系統調查	1.供水系統檢查 (1)水壓是否正常 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法 (2)水管、水龍頭等有無漏水或不通情形 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法 (3)水質是否良好： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法 (4)排水功能是否良好： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法 (5)飲用水設備是否正常且水質是否良好 <input type="checkbox"/> 無此設施 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法	
	2.供電系統檢查 (1)總電源開關可否正常運作 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法 (2)燈管及照明設備是否正常 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法 (3)插座線路是否正常 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法 (4)路燈是否維護良好 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法	
物資	無	
避難收容處所照片	處所內部照片 	土石流疏散引導圖 





土石流防災社區避難收容處所整備調查表

調查日期：113.10.29		處所名稱：源泉社區活動中心		調查員：黃怡勳	
基本資料	地址：彰化縣二水鄉月眉巷 1-1 號			座標系統： X: 23.80065601457486, Y: 120.64513520740485,	
	處所管理單位：源泉社區發展協會				
	管理人資訊 1	姓名：賴文泉	職稱：村長	電話：0923-264731	
	管理人資訊 2	姓名：	職稱：	電話：	
	管理人資訊 3	姓名：	職稱：	電話：	
	<input checked="" type="checkbox"/> 室內 建物名稱：活動中心 面積：200 平方公尺 建物總樓層數：2 層 可收容空間所在樓層：1、2 樓			<input type="checkbox"/> 室外 開放空間名稱：無 面積： 平方公尺	
是否曾有橋樑或路斷形成孤島經驗： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> (1) _____ (路名) 路：K+ _____ ~K+ _____ <input type="checkbox"/> (2) 橋：_____ (橋名)					
災害調查	 淹水災害 				
	1. 是否位於 500mm/24hr 淹水災害潛勢區 <input type="checkbox"/> 是：淹水深度 0-0.3 公尺 <input checked="" type="checkbox"/> 否 2. 是否鄰近溪流、大排 <input type="checkbox"/> 是：距離 _____ 公尺 <input checked="" type="checkbox"/> 否 3. 是否位於地勢低窪處 <input type="checkbox"/> 是：落差 _____ 公尺 <input checked="" type="checkbox"/> 否 4. 近 5 年是否曾經淹(積)水 <input type="checkbox"/> 是：0.5 公尺以上 _____ 次 <input checked="" type="checkbox"/> 否 0.5 公尺以下 _____ 次			淹水災害歷史災情狀況描述：	
1. 是否曾因地震造成龜裂(>1cm) <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 2. 是否曾經做過耐震評估 <input type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 無疑慮 <input type="checkbox"/> 有疑慮 <input checked="" type="checkbox"/> 否 3. 距離最近之第 1 類活動斷層 3.2 公里 () 4. 距離最近之第 2 類活動斷層 _____ 公尺			地震災害歷史災情狀況描述：		

 土石流災害 	
	近年土石流災害歷史災情狀況 描述：
<p>1.是否位於坡地陡峭區(>30度) <input type="checkbox"/>是：約 度 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2.是否位處或鄰近地質災害潛勢地區 <input type="checkbox"/>是： 潛勢 <input type="checkbox"/>否 距離 公尺</p> <p>3.是否位處或鄰近土石流潛勢溪流影響範圍 <input type="checkbox"/>是： 公尺 <input type="checkbox"/>否</p> <p>4.近年是否曾經發生土石流災害 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>	
各項設施調查	<p>1.照明通風：</p> <p>(1)照明設備 <input checked="" type="checkbox"/>有：(A)一般照明 9 盞 (B)緊急照明 盞 <input type="checkbox"/>無</p> <p>(2)通風設備（含通風口、電風扇及空調設備） <input checked="" type="checkbox"/>有：(A)通風口 5 處 (B)電風扇 4 台 (C)吊扇 3 台 (D)空調設備 2 台 (E)抽風扇 台 <input type="checkbox"/>無</p>
	<p>2.盥洗衛浴：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>有：<input checked="" type="checkbox"/>洗手臺 1 座 熱水器設備 台 <input checked="" type="checkbox"/>淋浴間 1 間(男 1 間；女 1 間) <input checked="" type="checkbox"/>廁所：男廁 1 間（含小便斗） 女廁 1 間 殘障專用廁：男 1 間、女 1 間 <input type="checkbox"/>無</p>
	<p>3.通訊設施（含市內電話、無線電及衛星電話）：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>有：(A)市內電話 0 台 (B)無線電 3 台 (C)衛星電話 0 部 (D)傳真機 1 台 <input type="checkbox"/>無</p>
各項設施調查	<p>4.電腦及周邊設備 <input checked="" type="checkbox"/>有：<input checked="" type="checkbox"/>桌上型電腦 2 台 <input type="checkbox"/>網路線 1 條 <input checked="" type="checkbox"/>印表機 1 台 <input type="checkbox"/>wifi 或無線網路 <input checked="" type="checkbox"/>電視機 1 台 <input type="checkbox"/>無</p>
	<p>5.不斷電設備 <input checked="" type="checkbox"/>有：<input checked="" type="checkbox"/>緊急發電設備 1 台(是否備有油料：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否) <input type="checkbox"/>UPS 不斷電系統 台 <input type="checkbox"/>無</p>
	<p>6.消防設備 <input checked="" type="checkbox"/>有：<input checked="" type="checkbox"/>滅火器設備 3 個 <input type="checkbox"/>消防栓 個 <input type="checkbox"/>防火毯 條 <input type="checkbox"/>其他： <input type="checkbox"/>無</p>

	7.其他設備 <input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 2 台 <input type="checkbox"/> 擴音器 台 <input checked="" type="checkbox"/> 延長線 1 條 <input type="checkbox"/> 其他：	
	8. 是否有設置防災避難看板： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	9.無障礙設施： <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 <input checked="" type="checkbox"/> 出入口 <input type="checkbox"/> 室內通路走廊 <input type="checkbox"/> 室外通路走廊
	10.嬰幼兒避難設施： <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	
維生系統調查	1.供水系統檢查 (1)水壓是否正常 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法 (2)水管、水龍頭等有無漏水或不通情形 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法 (3)水質是否良好： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法 (4)排水功能是否良好： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法 (5)飲用水設備是否正常且水質是否良好 <input type="checkbox"/> 無此設施 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法	
	2.供電系統檢查 (1)總電源開關可否正常運作 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法 (2)燈管及照明設備是否正常 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法 (3)插座線路是否正常 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法 (4)路燈是否維護良好 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法	
物資	無	
避難收容處所照片	處所內部照片 	處所外部照片 

調查日期： 113.10.29		處所名稱： 源泉國小活動中心		調查員： 黃怡勳	
基本資料	地址： 彰化縣二水鄉大園村員集路二段 316 號		座標系統：TWD97 X:23.800361096769976 Y: 120.64248199750328		
	處所管理單位： 二水鄉公所總務室				
	管理人資訊 1	姓名： 謝添裕	職稱：	電話： 04-8792304	
	管理人資訊 2	姓名：	職稱：	電話：	
	管理人資訊 3	姓名：	職稱：	電話：	
	<input checked="" type="checkbox"/> 室內 建物名稱： <u>活動中心</u> 面積： <u>150</u> m ² 建物總樓層數： <u>1</u> 樓 可收容空間所在樓層： <u>1</u> 樓		<input type="checkbox"/> 室外 開放空間名稱： <u>田徑場</u> 面積： _____ m ²		
是否曾有橋樑或路斷形成孤島經驗： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> (1) _____ (路名) 路： K+ _____ ~ K+ _____ <input type="checkbox"/> (2) 橋： _____ (橋名)					
🌊 淹水災害 🌊					
災害調查	1. 是否位於 500mm/24hr 淹水災害潛勢區		淹水災害歷史災情狀況描述：		
	<input checked="" type="checkbox"/> 是： 淹水深度 <u>0-0.3</u> 公尺 <input type="checkbox"/> 否				
	2. 是否鄰近溪流、大排				
	<input type="checkbox"/> 是： 距離 _____ 公尺 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
3. 是否位於地勢低窪處					
<input type="checkbox"/> 是： 落差 _____ 公尺 <input checked="" type="checkbox"/> 否					
4. 近 5 年是否曾經淹(積)水					
<input type="checkbox"/> 是： 0.5 公尺以上 _____ 次 <input checked="" type="checkbox"/> 否 0.5 公尺以下 _____ 次					

 地震災害 		
災害調查	<p>1. 是否曾因地震造成龜裂(>1cm) <input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p>2. 是否曾經做過耐震評估(約民國 103 年) <input checked="" type="checkbox"/>是：<input checked="" type="checkbox"/>無疑慮 <input type="checkbox"/>有疑慮 <input type="checkbox"/>否 (彰化)</p> <p>3. 距離最近之第 1 類活動斷層 <u>2982</u> 公尺 ()</p> <p>4. 距離最近之第 2 類活動斷層 _____ 公尺</p>	地震災害歷史災情狀況描述：
	 坡地災害 	
各項設施調查	<p>1. 是否位於坡地陡峭區(>30 度) <input type="checkbox"/>是：約 _____ 度 <input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p>2. 是否位處或鄰近地質災害潛勢地區 <input checked="" type="checkbox"/>是：<u>岩屑崩滑</u> 潛勢 <input type="checkbox"/>否 距離 <u>546</u> 公尺</p> <p>3. 是否位處或鄰近土石流潛勢溪流影響範圍 <input checked="" type="checkbox"/>是：距離 <u>276</u> 公尺 <input type="checkbox"/>否</p> <p>4. 近年是否曾經發生坡地災害 <input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</p>	近年坡地災害歷史災情狀況描述：
	<p>1. 照明通風：</p> <p>(1) 照明設備 <input checked="" type="checkbox"/>有：(A)一般照明 <u>15</u> 盞 (B)緊急照明 <u>8</u> 盞 <input type="checkbox"/>無</p> <p>(2) 通風設備 (含通風口、電風扇及空調設備) <input checked="" type="checkbox"/>有：(A)通風口 <u>4</u> 處 (B)電風扇 _____ 台 (C)吊扇 <u>12</u> 台 (D)空調設備 <u>1</u> 台 (E)抽風扇 _____ 台 <input type="checkbox"/>無</p> <p>2. 盥洗衛浴： <input checked="" type="checkbox"/>有：<input checked="" type="checkbox"/>洗手臺 <u>4</u> 座 <input type="checkbox"/>熱水器設備 <u>1</u> 台 <input checked="" type="checkbox"/>淋浴間 <u>1</u> 間(男 <u>1</u> 間；女 <u>0</u> 間) <input checked="" type="checkbox"/>廁所：男廁 <u>11</u> 間 (含小便斗) 女廁 <u>8</u> 間 殘障專用廁：男 <u>1</u> 間、女 <u>1</u> 間 <input type="checkbox"/>無</p> <p>3. 通訊設施 (含市內電話、無線電及衛星電話)： <input checked="" type="checkbox"/>有：(A)市內電話 <u>1</u> 台 (B)無線電 _____ 台 (C)衛星電話 _____ 部 (D)傳真機 _____ 台 <input type="checkbox"/>無</p>	

各項設施調查	4.電腦及周邊設備 <input type="checkbox"/> 有： <input type="checkbox"/> 桌上型電腦_____台 <input type="checkbox"/> 網路線_____條 <input type="checkbox"/> 印表機_____台 <input type="checkbox"/> wifi 或無線網路 <input type="checkbox"/> 電視機_____台 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	5.不斷電設備 <input type="checkbox"/> 有： <input type="checkbox"/> 緊急發電設備_____台(是否備有油料： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否) <input type="checkbox"/> UPS 不斷電系統_____台 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	6.消防設備 <input checked="" type="checkbox"/> 有： <input checked="" type="checkbox"/> 滅火器設備_____ 2 _____ 個 <input type="checkbox"/> 消防栓_____ 個 <input type="checkbox"/> 防火毯_____ 條 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/> 無		
	7.其他設備 <input checked="" type="checkbox"/> 飲水機_____ 2 _____ 台 <input type="checkbox"/> 擴音器_____ 台 <input type="checkbox"/> 延長線_____ 條 <input type="checkbox"/> 其他：		
	8. 是否有設置防災避難看板： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	9.無障礙設施： <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 <input checked="" type="checkbox"/> 出入口 <input type="checkbox"/> 室內通路走廊 <input type="checkbox"/> 室外通路走廊	10.嬰幼兒避難設施： <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
維生系統調查	1.供水系統檢查 (1)水壓是否正常 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法_____		
	(2)水管、水龍頭等有無漏水或不通情形 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否：後續處理方法_____		
(3)水質是否良好： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法_____			
(4)排水功能是否良好： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法_____			
(5)飲用水設備是否正常且水質是否良好 <input type="checkbox"/> 無此設施 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法_____			
2.供電系統檢查 (1)總電源開關可否正常運作 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法_____			
(2)燈管及照明設備是否正常 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法_____			
(3)插座線路是否正常 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法_____			
(4)路燈是否維護良好 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法_____			

物資

無



避難收容處所照片

處所內部照片



處所外部照片



調查日期：113.10.29		處所名稱：倡和村活動中心		調查員：黃怡勳	
基本資料	地址：彰化縣二水鄉倡和村倡和路 41-1 號		座標系統：TWD97 X: 23.79770655534848 Y: 120.64947598523929		
	處所管理單位：二水鄉公所總務室				
	管理人資訊 1	姓名：鄭慶松	職稱：	電話：04- 8793492、 0919749078	
	管理人資訊 2	姓名：	職稱：	電話：	
	管理人資訊 3	姓名：	職稱：	電話：	
	<input checked="" type="checkbox"/> 室內 建物名稱：倡和村活動中心 面積：約 244 m ² 建物總樓層數：2 樓 可收容空間所在樓層：1 與 2 樓			<input type="checkbox"/> 室外 開放空間名稱： 面積： m ²	
是否曾有橋樑或路斷形成孤島經驗： <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是： <input checked="" type="checkbox"/> (1) 152 縣道 (路名) 路：K+ ~K+ <input type="checkbox"/> (2) 橋： (橋名)					
災害調查	 淹水災害 				
	1. 是否位於 500mm/24hr 淹水災害潛勢區 <input checked="" type="checkbox"/> 是：淹水深度 0-0.3 公尺 <input type="checkbox"/> 否 2. 是否鄰近溪流、大排 <input type="checkbox"/> 是：距離 公尺 <input type="checkbox"/> 否 3. 是否位於地勢低窪處 <input type="checkbox"/> 是：落差 公尺 <input type="checkbox"/> 否 4. 近 5 年是否曾經淹(積)水 <input type="checkbox"/> 是：0.5 公尺以上 次 <input type="checkbox"/> 否 0.5 公尺以下 次			淹水災害歷史災情狀況描述：	

各項設施調查	4.電腦及周邊設備 <input checked="" type="checkbox"/> 有： <input checked="" type="checkbox"/> 桌上型電腦 <u>3</u> 台 <input checked="" type="checkbox"/> 網路線 <u>3</u> 條 <input checked="" type="checkbox"/> 印表機 <u>1</u> 台 <input type="checkbox"/> wifi 或無線網路 <input checked="" type="checkbox"/> 電視機 <u>2</u> 台 <input type="checkbox"/> 無		
	5.不斷電設備 <input type="checkbox"/> 有： <input type="checkbox"/> 緊急發電設備 <u> </u> 台(是否備有油料： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否) <input type="checkbox"/> UPS 不斷電系統 <u> </u> 台 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	6.消防設備 <input checked="" type="checkbox"/> 有： <input checked="" type="checkbox"/> 滅火器設備 <u>8</u> 個 <input type="checkbox"/> 消防栓 <u> </u> 個 <input type="checkbox"/> 防火毯 <u> </u> 條 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/> 無		
	7.其他設備 <input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 <u>1</u> 台 <input type="checkbox"/> 擴音器 <u> </u> 台 <input checked="" type="checkbox"/> 延長線 <u>5</u> 條 <input type="checkbox"/> 其他：		
	8. 是否有設置防災避難看板： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	9.無障礙設施： <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 <input checked="" type="checkbox"/> 出入口 <input type="checkbox"/> 室內通路走廊 <input type="checkbox"/> 室外通路走廊	10.嬰幼兒避難設施： <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
維生系統調查	1.供水系統檢查 (1)水壓是否正常 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法 <u> </u>		
	(2)水管、水龍頭等有無漏水或不通情形 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否：後續處理方法 <u> </u>		
(3)水質是否良好： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法 <u> </u>			
(4)排水功能是否良好： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法 <u> </u>			
(5)飲用水設備是否正常且水質是否良好 <input type="checkbox"/> 無此設施 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法 <u> </u>			
2.供電系統檢查 (1)總電源開關可否正常運作 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法 <u> </u>			
(2)燈管及照明設備是否正常 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法 <u> </u>			
(3)插座線路是否正常 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法 <u> </u>			
(4)路燈是否維護良好 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法 <u> </u>			

物資

無

處所1樓內部照片







處所2樓內部照片



避難收容處所照片

調查日期： 113.10.29		處所名稱： 東和國民小學綜合教室		調查員： 黃怡勳	
基本資料	地址： 彰化縣田中鎮復興里山腳路4段188巷109號			座標系統：TWD97 X:23.867407966252557 Y: 120.6054209551763	
	處所管理單位：東和國小總務處				
	管理人資訊1	姓名：蕭惠禎	職稱：	電話：04*8742708、0918-218048	
	管理人資訊2	姓名：	職稱：	電話：	
	管理人資訊3	姓名：	職稱：	電話：	
	<input checked="" type="checkbox"/> 室內 建物名稱：綜合教室 面積：212 m ² 建物總樓層數：2 樓 可收容空間所在樓層：1 樓		<input checked="" type="checkbox"/> 室外 開放空間名稱：操場 面積：300 m ²		
	是否曾有橋樑或路斷形成孤島經驗： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> (1) _____ (路名) 路：K+ _____ ~K+ _____ <input type="checkbox"/> (2) 橋：_____ (橋名)				
🌊 淹水災害 🌊					
災害調查	1. 是否位於 500mm/24hr 淹水災害潛勢區 <input checked="" type="checkbox"/> 是：淹水深度 0-0.3 公尺 <input type="checkbox"/> 否			淹水災害歷史災情狀況描述：	
	2. 是否鄰近溪流、大排 <input type="checkbox"/> 是：距離 _____ 公尺 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
	3. 是否位於地勢低窪處 <input type="checkbox"/> 是：落差 _____ 公尺 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
	4. 近5年是否曾經淹(積)水 <input type="checkbox"/> 是：0.5公尺以上 _____ 次 <input checked="" type="checkbox"/> 否 0.5公尺以下 _____ 次				

 地震災害 		
災害調查	<p>1. 是否曾因地震造成龜裂(>1cm) <input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p>2. 是否曾經做過耐震評估(約民國 104 年) <input checked="" type="checkbox"/>是：<input checked="" type="checkbox"/>無疑慮 <input type="checkbox"/>有疑慮 <input type="checkbox"/>否 (彰化)</p> <p>3. 距離最近之第 1 類活動斷層 <u>176</u> 公尺 ()</p> <p>4. 距離最近之第 2 類活動斷層 _____ 公尺</p>	地震災害歷史災情狀況描述：
	 坡地災害 	
各項設施調查	<p>1. 是否位於坡地陡峭區(>30 度) <input type="checkbox"/>是：約 _____ 度 <input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p>2. 是否位處或鄰近地質災害潛勢地區 <input checked="" type="checkbox"/>是：<u>岩屑崩滑</u> 潛勢 <input type="checkbox"/>否 距離 <u>669</u> 公尺</p> <p>3. 是否位處或鄰近土石流潛勢溪流影響範圍 <input checked="" type="checkbox"/>是：距離 <u>133</u> 公尺 <input type="checkbox"/>否</p> <p>4. 近年是否曾經發生坡地災害 <input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</p>	近年坡地災害歷史災情狀況描述：
	<p>1. 照明通風：</p> <p>(1) 照明設備 <input checked="" type="checkbox"/>有：(A)一般照明 <u>38</u> 盞 (B)緊急照明 _____ 盞 <input type="checkbox"/>無</p> <p>(2) 通風設備 (含通風口、電風扇及空調設備) <input checked="" type="checkbox"/>有：(A)通風口 _____ 處 (B)電風扇 <u>3</u> 台 (C)吊扇 <u>24</u> 台 (D)空調設備 <u>3</u> 台 (E)抽風扇 _____ 台 <input type="checkbox"/>無</p> <p>2. 盥洗衛浴： <input checked="" type="checkbox"/>有：<input type="checkbox"/>洗手臺 <u>2</u> 座 <input type="checkbox"/>熱水器設備 <u>1</u> 台 <input type="checkbox"/>淋浴間 <u>1</u> 間(男 _____ 間；女 _____ 間) <input type="checkbox"/>廁所：男廁 <u>6</u> 間 (含小便斗) 女廁 <u>4</u> 間 殘障專用廁：男 <u>1</u> 間、女 <u>1</u> 間 <input type="checkbox"/>無</p> <p>3. 通訊設施 (含市內電話、無線電及衛星電話)： <input checked="" type="checkbox"/>有：(A)市內電話 <u>5</u> 台 (B)無線電 <u>8</u> 台 (C)衛星電話 _____ 部 (D)傳真機 <u>1</u> 台 <input type="checkbox"/>無</p>	

避難收容處所照片



處所內部照片






處所外部照片





土石流防災社區避難收容處所整備調查表



調查日期：113.10.29		處所名稱：順天宮避難收容處所		調查員：黃怡勳	
基本資料	地址：彰化縣田中鎮山腳路五段 246 號			座標系統： X: 23.875065420768028 Y: 120.60490765396935	
	處所管理單位：平和社區				
	管理人資訊 1	姓名：周玲紋	職稱：總幹事	電話：04-8741638	
	管理人資訊 2	姓名：	職稱：	電話：	
	管理人資訊 3	姓名：	職稱：	電話：	
	<input checked="" type="checkbox"/> 室內 建物名稱：活動中心 面積：200 平方公尺 建物總樓層數：2 層 可收容空間所在樓層：1、2 樓			<input type="checkbox"/> 室外 開放空間名稱：無 面積：	
是否曾有橋樑或路斷形成孤島經驗： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> (1) _____ (路名) 路：K+ _____ ~K+ _____ <input type="checkbox"/> (2) 橋：_____ (橋名)					
災害調查	 淹水災害 				
	1. 是否位於 500mm/24hr 淹水災害潛勢區 <input type="checkbox"/> 是：淹水深度 0-0.3 公尺 <input checked="" type="checkbox"/> 否 2. 是否鄰近溪流、大排 <input type="checkbox"/> 是：距離 _____ 公尺 <input checked="" type="checkbox"/> 否 3. 是否位於地勢低窪處 <input type="checkbox"/> 是：落差 _____ 公尺 <input checked="" type="checkbox"/> 否 4. 近 5 年是否曾經淹(積)水 <input type="checkbox"/> 是：0.5 公尺以上 _____ 次 <input checked="" type="checkbox"/> 否 0.5 公尺以下 _____ 次			淹水災害歷史災情狀況描述：	
1. 是否曾因地震造成龜裂(>1cm) <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 2. 是否曾經做過耐震評估(約民國 105 年) <input type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 無疑慮 <input type="checkbox"/> 有疑慮 <input checked="" type="checkbox"/> 否 3. 距離最近之第 1 類活動斷層 30 公尺 (_____) 4. 距離最近之第 2 類活動斷層 _____ 公尺			地震災害歷史災情狀況描述：		

 土石流災害 	
	近年土石流災害歷史災情狀況 描述：
<p>1. 是否位於坡地陡峭區(>30度) <input type="checkbox"/> 是：約 _____ 度 <input type="checkbox"/> 否</p> <p>2. 是否位處或鄰近地質災害潛勢地區 <input checked="" type="checkbox"/> 是： _____ 潛勢 <input type="checkbox"/> 否 距離 _____ 公尺</p> <p>3. 是否位處或鄰近土石流潛勢溪流影響範圍 <input type="checkbox"/> 是： _____ 公尺 <input checked="" type="checkbox"/> 否</p> <p>4. 近年是否曾經發生土石流災害 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否</p>	
各項設施調查	<p>1. 照明通風：</p> <p>(1) 照明設備 <input checked="" type="checkbox"/> 有：(A) 一般照明 3 盞 (B) 緊急照明 _____ 盞 <input type="checkbox"/> 無</p> <p>(2) 通風設備 (含通風口、電風扇及空調設備) <input checked="" type="checkbox"/> 有：(A) 通風口 4 處 (B) 電風扇 1 台 (C) 吊扇 8 台 (D) 空調設備 2 台 (E) 抽風扇 _____ 台 <input type="checkbox"/> 無</p>
	<p>2. 盥洗衛浴：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 有：<input checked="" type="checkbox"/> 洗手臺 2 座 <input checked="" type="checkbox"/> 熱水器設備 1 台 <input checked="" type="checkbox"/> 淋浴間 1 間(男 _____ 間；女 _____ 間) <input checked="" type="checkbox"/> 廁所：男廁 1 間 (含小便斗) 女廁 1 間 殘障專用廁：男 1 間、女 1 間 <input type="checkbox"/> 無</p>
	<p>3. 通訊設施 (含市內電話、無線電及衛星電話)：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 有：(A) 市內電話 1 台 (B) 無線電 4 台 (C) 衛星電話 1 部 (D) 傳真機 1 台 <input type="checkbox"/> 無</p>
各項設施調查	<p>4. 電腦及周邊設備</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 有：<input type="checkbox"/> 桌上型電腦 _____ 台 <input type="checkbox"/> 網路線 _____ 條 <input type="checkbox"/> 印表機 _____ 台 <input type="checkbox"/> wifi 或無線網路 <input checked="" type="checkbox"/> 電視機 2 台 <input type="checkbox"/> 無</p>
	<p>5. 不斷電設備</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 有：<input checked="" type="checkbox"/> 緊急發電設備 _____ 1 _____ 台 (是否備有油料：<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否) <input type="checkbox"/> UPS 不斷電系統 _____ 台 <input type="checkbox"/> 無</p>
	<p>6. 消防設備</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 有：<input type="checkbox"/> 滅火器設備 4 個 <input type="checkbox"/> 消防栓 _____ 個 <input type="checkbox"/> 防火毯 _____ 條 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/> 無</p>



	<p>7.其他設備 <input checked="" type="checkbox"/>飲水機 4 台 <input type="checkbox"/>擴音器 台 <input type="checkbox"/>延長線 條 <input type="checkbox"/>其他：</p> <p>8. 是否有設置防災避難看板：<input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p>9.無障礙設施： <input checked="" type="checkbox"/>無障礙廁所 <input checked="" type="checkbox"/>出入口 <input type="checkbox"/>室內通路走廊 <input type="checkbox"/>室外通路走廊</p> <p>10.嬰幼兒避難設施： <input type="checkbox"/>有 <input checked="" type="checkbox"/>無</p>
維生系統調查	<p>1.供水系統檢查 (1)水壓是否正常 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否：後續處理方法 (2)水管、水龍頭等有無漏水或不通情形 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否：後續處理方法 (3)水質是否良好：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否：後續處理方法 (4)排水功能是否良好：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否：後續處理方法 (5)飲用水設備是否正常且水質是否良好 <input type="checkbox"/>無此設施 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否：後續處理方法</p> <p>2.供電系統檢查 (1)總電源開關可否正常運作 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否：後續處理方法 (2)燈管及照明設備是否正常 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否：後續處理方法 (3)插座線路是否正常 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否：後續處理方法 (4)路燈是否維護良好 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否：後續處理方法</p>
物資	睡袋、米袋
避難收容處所照片	<p style="text-align: center;">處所內部照片</p> 


土石流防災社區避難收容處所整備調查表

調查日期：113.10.29		處所名稱：香山社區活動中心		調查員：黃怡勳	
基本資料	地址：彰化縣田中鎮山腳路二段3號			座標系統： X: 23.842101390678415, Y: 120.59438070793873	
	處所管理單位：香山社區發展協會				
	管理人資訊 1	姓名：周嬋娟	職稱：里長	電話：04-8762869	
	管理人資訊 2	姓名：	職稱：	電話：	
	管理人資訊 3	姓名：	職稱：	電話：	
	<input checked="" type="checkbox"/> 室內 建物名稱：活動中心 面積：50 平方公尺 建物總樓層數：1 層 可收容空間所在樓層：1 樓			<input type="checkbox"/> 室外 開放空間名稱：無 面積： 平方公尺	
是否曾有橋樑或路斷形成孤島經驗： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> (1) _____ (路名) 路：K+ _____ ~K+ _____ <input type="checkbox"/> (2) 橋：_____ (橋名)					
災害調查	 淹水災害 				
	1. 是否位於 500mm/24hr 淹水災害潛勢區 <input type="checkbox"/> 是：淹水深度 0-0.3 公尺 <input checked="" type="checkbox"/> 否 2. 是否鄰近溪流、大排 <input type="checkbox"/> 是：距離 _____ 公尺 <input checked="" type="checkbox"/> 否 3. 是否位於地勢低窪處 <input type="checkbox"/> 是：落差 _____ 公尺 <input checked="" type="checkbox"/> 否 4. 近 5 年是否曾經淹(積)水 <input type="checkbox"/> 是：0.5 公尺以上 _____ 次 <input checked="" type="checkbox"/> 否 0.5 公尺以下 _____ 次			淹水災害歷史災情狀況描述：	
1. 是否曾因地震造成龜裂(>1cm) <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 2. 是否曾經做過耐震評估 <input type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 無疑慮 <input type="checkbox"/> 有疑慮 <input checked="" type="checkbox"/> 否 3. 距離最近之第 1 類活動斷層 50 公尺 () 4. 距離最近之第 2 類活動斷層 _____ 公尺			地震災害歷史災情狀況描述：		

	7.其他設備 <input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 0 台 <input type="checkbox"/> 擴音器 台 <input type="checkbox"/> 延長線 1 條 <input type="checkbox"/> 其他：	
	8. 是否有設置防災避難看板： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	9.無障礙設施： <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 <input checked="" type="checkbox"/> 出入口 <input type="checkbox"/> 室內通路走廊 <input type="checkbox"/> 室外通路走廊
	10.嬰幼兒避難設施： <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	
維生系統調查	1.供水系統檢查 (1)水壓是否正常 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法 (2)水管、水龍頭等有無漏水或不通情形 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法 (3)水質是否良好： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法 (4)排水功能是否良好： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法 (5)飲用水設備是否正常且水質是否良好 <input type="checkbox"/> 無此設施 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法	
	2.供電系統檢查 (1)總電源開關可否正常運作 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法 (2)燈管及照明設備是否正常 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法 (3)插座線路是否正常 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法 (4)路燈是否維護良好 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法	
物資	無	
避難收容處所照片	處所內部照片	設備
		

土石流防災社區避難收容處所整備調查表

調查日期：113.10.29		處所名稱：大安國小		調查員：黃怡勳	
基本資料	地址：彰化縣田中鎮大安路一段 200 號			座標系統： X: 23.842101390678415, Y: 120.59438070793873	
	處所管理單位：總務處				
	管理人資訊 1	姓名：黃宗賢	職稱：總務主任	電話：04-8742327#11	
	管理人資訊 2	姓名：	職稱：	電話：	
	管理人資訊 3	姓名：	職稱：	電話：	
	<input checked="" type="checkbox"/> 室內 建物名稱：活動中心 面積：200 平方公尺 建物總樓層數：1 層 可收容空間所在樓層：1 樓			<input checked="" type="checkbox"/> 室外 開放空間名稱：操場 面積：2000 平方公尺	
是否曾有橋樑或路斷形成孤島經驗： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> (1) _____ (路名) 路：K+ _____ ~K+ _____ <input type="checkbox"/> (2) 橋：_____ (橋名)					
災害調查	 淹水災害 				
	1. 是否位於 500mm/24hr 淹水災害潛勢區 <input type="checkbox"/> 是：淹水深度 0-0.3 公尺 <input checked="" type="checkbox"/> 否 2. 是否鄰近溪流、大排 <input type="checkbox"/> 是：距離 _____ 公尺 <input checked="" type="checkbox"/> 否 3. 是否位於地勢低窪處 <input type="checkbox"/> 是：落差 _____ 公尺 <input checked="" type="checkbox"/> 否 4. 近 5 年是否曾經淹(積)水 <input type="checkbox"/> 是：0.5 公尺以上 _____ 次 <input checked="" type="checkbox"/> 否 0.5 公尺以下 _____ 次			淹水災害歷史災情狀況描述：	
1. 是否曾因地震造成龜裂(>1cm) <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 2. 是否曾經做過耐震評估 <input checked="" type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 無疑慮 <input type="checkbox"/> 有疑慮 <input type="checkbox"/> 否 3. 距離最近之第 1 類活動斷層 1000 公尺 (_____) 4. 距離最近之第 2 類活動斷層 _____ 公尺			地震災害歷史災情狀況描述：		

	7.其他設備 <input checked="" type="checkbox"/> 飲水機 6 台 <input type="checkbox"/> 擴音器 台 <input type="checkbox"/> 延長線 條 <input type="checkbox"/> 其他：	
	8. 是否有設置防災避難看板： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	9.無障礙設施： <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙廁所 <input checked="" type="checkbox"/> 出入口 <input type="checkbox"/> 室內通路走廊 <input type="checkbox"/> 室外通路走廊
	10.嬰幼兒避難設施： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
維生系統調查	1.供水系統檢查 (1)水壓是否正常 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法 (2)水管、水龍頭等有無漏水或不通情形 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法 (3)水質是否良好： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法 (4)排水功能是否良好： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法 (5)飲用水設備是否正常且水質是否良好 <input type="checkbox"/> 無此設施 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法	
	2.供電系統檢查 (1)總電源開關可否正常運作 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法 (2)燈管及照明設備是否正常 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法 (3)插座線路是否正常 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法 (4)路燈是否維護良好 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：後續處理方法	
物資	無	
避難收容處所照片	處所內部照片 	處所外部照片 