

113年土石流警戒基準值明細表

附件

113年7月更新

縣市	鄉鎮	警戒區範圍		土石流警戒基準值 (mm)	參考雨量站	
		警戒區座落村里 (土石流潛勢溪流總數)	土石流潛勢溪流數(條)		代表站1	代表站2
臺中市	北屯區	民德里(3)	3	500	大坑	潭子
	和平區	天輪里(中市DF019,中市DF105)	2	350	白冷	白毛台
		天輪里(2)、博愛里(中市DF022)	3		白冷	松鶴 <sup>s</sup>
		平等里(2)	2		武陵	雪山東峰
		南勢里(3)	3		白毛台	白冷
		梨山里(中市DF110)	1		梨山部落 <sup>s</sup>	松茂部落 <sup>s</sup>
		梨山里(3)	3		德基	梨山部落 <sup>s</sup>
		博愛里(8)	8		松鶴 <sup>s</sup>	上谷關
		博愛里(中市DF033,中市DF034,中市DF035,中市DF036)	4		上谷關	雪嶺
		博愛里(中市DF030,中市DF031,中市DF032)	3		上谷關	松鶴 <sup>s</sup>
		達觀里(6)	6		達觀國小 <sup>s</sup>	象鼻
		自由里(5)	5		雙崎(2) <sup>w</sup>	白布帆 <sup>s</sup>
		自由里(中市DF104,中市DF010,中市DF011)	3		烏石坑	雙崎(2) <sup>w</sup>
	東勢區	明正里(1),茂興里(1)	2	500	卓蘭	卓蘭(2) <sup>w</sup>
		慶東里(1)、上城里(1)	2		新伯公	新社
		慶福里(8)	8		龍安	新社
		埤頭里(1)	1		石岡	伯公龍
		東新里(1)、泰昌里(1)	2		伯公龍	東勢
		隆興里(6)	6		中坑國小 <sup>s</sup>	中坑
	新社區	崑山里(1)	1	500	豐原	種苗繁殖
		福興里(7)	7		白毛台	龍安
		中和里(7)、協成里(7)	14		龍安	新社
	霧峰區	吉峰里(1),桐林里(2),菜園里(1)	4	500	桐林	大里
		峰谷里(2),萬豐里(2)	4		峰谷國小 <sup>s</sup>	農業試驗所
	太平區	東汴里(3)	3	450	清水林	頭汴坑 <sup>w</sup>
		光隆里(1)、黃竹里(1)、興隆里(1)	3		中竹林	桐林
		大興里(2)	2		坪廓分校 <sup>s</sup>	大坑
		頭汴里(1)	1		龍安	頭汴坑
	外埔區	水美里(2)	2	550	國三S168K	國四E5K
	清水區	吳厝里(1)	1	600	清水	神岡
潭子區	聚興里(1)	1	550	大坑	潭子	
		小計	110			
彰化縣	二水鄉	大園村(2)、倡和村(3)、源泉村(1)	6	550	埔中	二水
	田中鎮	平和里(1)、香山里(1)	2	550	田中	社頭
	社頭鄉	清水村(1)	1	600	社頭	田中
		小計	9			
雲林縣	古坑鄉	桂林村(2)、華山村(2)	4	400	華山 <sup>s</sup>	大埔 <sup>w</sup>
		草嶺村(8)	8		草嶺	草嶺(2) <sup>w</sup>
		樟湖村(1)	1		桶頭	草嶺
		小計	13			

註： 1.本表係指土石流發生機率70%時之土石流警戒值，容許誤差為正負50mm(另加註"\*"者為受地震因素影響，調降為發生機率50%，並持續加強後續觀察者)；部分村里座落重覆，係因行政區位於兩集水區之交界。  
 2.土石流警戒區發布，除參考代表站雨量外，仍需依據當地實際降雨趨勢，進行警戒研判。  
 3.本警戒基準值僅做為土石流預防防災疏散之參考，如需考慮崩塌、地滑或道路封閉等因素進行疏散避難，應視現地情形採取必要之疏散措施。  
 4.各參考雨量站即時雨量資訊，可參考中央氣象署網站 (<https://www.cwa.gov.tw>) 或農村水保署土石流及大規模崩塌防災資訊網(<https://246.ardswc.gov.tw>)即時雨量頁面。  
 5.參考雨量站加註下列代號者表非氣象署雨量站 (s:農村水保署、w:水利署、tp:臺北市府、sr:石門水庫管理中心、f:翡翠水庫管理局)